

序号	站点名称	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	备注
1	东风四路遥感监测点	光纤收发器	netLINK	HTB-GS-03/20B-LED（电信级，LED屏专用）	1	对	信号传输不稳定，视频信号断断续续
2	东风四路遥感监测点	气象仪连接转接线	绿联	USB转RS422/485串口线 1.5m	1	条	信号传输不稳定，偶尔无数据
3	东风四路遥感监测点	五要素一体气象传感器	富奥通	FWS500	1	台	无气象数据，底座损坏。厂家检测维修需更换主板，更换超声风半成品，更换百叶外壳，更换底座外壳及航插
4	东风四路遥感监测点	机动车尾气遥测仪	安徽宝龙	BDH-1ZG	1	台	设备进水导致无法开机



