

2023年阳江市阳春市第4季度随机抽查情况公示表

序号	单位名称	企业类型	检查时间	检查情况	检查结果	处理结果
1	阳春市粤升纸业水泥有限公司	重点监管对象	2023-11-20 14:18:01	企业基本情况：阳春市粤升纸业水泥有限公司，地址位于阳春市陂面镇黄牛头，统一社会信用代码：9144178170759974XX，法定代表人：梁帮泳。 现场检查情况：企业基本情况：阳春市粤升纸业水泥有限公司，地址位于阳春市陂面镇黄牛头，统一社会信用代码：9144178170759974XX，法定代表人：梁帮泳。1. 该企业年产5万吨纱管纸建设项目环境影响报告表于2016年4月8日取得环评批复，于2016年9月8日通过监管部门验收，于2022年9月9日取得《关于同意阳春市嘉桦纸业有限公司使用阳春市粤升纸业水泥有限公司取得的环评审批手续的复函》，2017年6月申领了排污许可证，编号为：9144178170759974XX001P，最新排污许可证有效期至有效期至2025年6月26日；2. 该项目采用废纸制浆和抄纸工艺生产纱管纸，年产量为5万吨，项目总投资5000万元，其中环保投资总额500万元。配套建设有3200造纸机、2100造纸机各一台，D25碎浆机、D15碎浆机各一台、碾浆机二台、纤维分离机二台、吊机5吨一台、吊机10吨二台、高浓处砂池50m³二个，15T/h的燃煤锅炉一台。 现场检查情况：1. 现场检查时企业正在生产；2. 废气处理设施正在运行，在线监控设施正在运行，数据显示污染物达标排放；3. 废水处理设施正在运行，废水经处理后回用于生产；4. 现场检查时未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
2	阳春市合水镇四坝砖厂	重点监管对象	2023-11-17 11:50:45	企业基本情况：阳春市合水镇四坝砖厂，地址位于阳春市合水镇平西管区四坝东南侧，统一社会信用代码：91441781071856885A，法定代表人：符浩。 现场检查情况：现场检查时，该砖厂正在生产，配套的废气治理设施正在运行，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
3	阳春市陂面镇三朗煤渣页岩混合建材厂	重点监管对象	2023-10-16 12:04:41	企业基本情况：阳春市陂面镇三朗煤渣页岩混合建材厂，地址位于阳春市陂面镇三朗村委会，统一社会信用代码：91441781L3202179X1，法定代表人：李秋祥。 现场检查情况：现场检查时，该企业正在生产，配套的双碱法喷淋脱硫除尘设施正在运行，隧道窑废气经处理后由48米烟囱高空排放。检查时发现该企业排污许可证已于8月16日到期，该企业已在到期前向生态环境主管部门递交延续资料。要求该企业加强环保设施设备的日常维护和管理，确保污染物达标排放，同时加强厂区的洒水喷淋降尘。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
4	阳春海螺水泥有限责任公司	重点监管对象	2023-11-07 18:16:31	企业基本情况：阳春海螺水泥有限责任公司，地址位于广东省阳春市春湾镇白由村，统一社会信用代码：91441781688678003Q，法定代表人：潘忠虹。 企业基本情况：1、阳春海螺水泥有限责任公司，地址位于广东省阳春市春湾镇白由村，统一社会信用代码：91441781688678003Q，法定代表人是潘忠虹，2、阳春海螺日常5500吨（一期）、日产1200吨（二期）新型干法水泥熟料生产线建设项目现状环境影响评估报告环保备案的函于2016年12月3日经原广东省环境保护厅备案批复，2017年12月申领了国家核发的排污许可证，编号为：91441781688678003Q001P，最新排污许可证有效期至有效期至2025年6月26日；3. 该项目主要为水泥制造，配套建设治理设施有SNCR脱硝2套、布袋除尘2套、湿法脱硫2套。现场检查情况：1. 现场检查时企业正在生产；2. 废气处理设施正在运行，在线监控设施正在运行，数据显示污染物达标排放；3. 废水处理设施正在运行，废水经处理后回用于生产；4. 现场检查时，现场未发现异常。要求该企业加强设施设备的维护和管理，确保污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

5	阳春市威龙林化香料厂	重点监管对象	2023-10-30 15:21:34	企业基本情况：阳春市威龙林化香料厂，地址位于阳春市八甲镇湾肚村二队，统一社会信用代码：91441781747096039W，法定代表人：吴泽旋。 现场检查情况：现场检查时，该厂没有生产，未发现异常。我局执法人员要求该厂继续加强设施设备的日常维护和管理，确保日后复工复产时设施设备正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
6	阳春市宏鑫环保科技有限公司	重点监管对象	2023-11-14 16:09:12	企业基本情况：阳春市宏鑫环保科技有限公司，地址位于阳春市马水镇南山工业园，统一社会信用代码：91441781MA51X5BC9R，法定代表人：洪恩喜。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气治理设施正在运行，废气在线监控设备正常运行，未发现异常。我局执法人员要该公司负责人继续加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
7	阳春市骏龙林产化工厂	重点监管对象	2023-10-30 15:02:58	企业基本情况：阳春市骏龙林产化工厂，地址位于阳春市三甲镇三圩村委会龙湾村，统一社会信用代码：91441781MA4UHFHP8C，法定代表人：曾家标。 现场检查情况：现场检查时，该厂没有生产，未发现异常，我局执法人员要求该厂加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
8	阳春市腾飞新型环保建材有限公司	重点监管对象	2023-10-30 15:54:52	企业基本情况：阳春市腾飞新型环保建材有限公司，地址位于阳春市潭水镇荆山村委会石基村S113线路边崩坑岭，统一社会信用代码：91441781MA52UX2L66，法定代表人：黄杏千。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气治理设施正常运行，未发现异常。我局执法人员要求该公司继续加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
9	广东春潭水泥制造有限公司	重点监管对象	2023-11-03 12:17:18	企业基本情况：广东春潭水泥制造有限公司，地址位于广东省阳春市潭水镇马头山，统一社会信用代码：914417815666673736，法定代表人：郭宇勤。 现场检查情况：现场检查时，该公司于2023年10月17日开始停产，未发现异常。我局执法人员要求该公司继续加强设施设备的日常维护和管理，确保日后复工复产时设施设备正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
10	陈汉平养殖场	一般监管对象	2023-11-29 15:08:51	企业基本情况：陈汉平养殖场，地址位于阳春市松柏镇大塘岗村委会横岗村，统一社会信用代码：441781198805151435，法定代表人：邓锡杰。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场正在养殖，该养殖场从事肉鸽养殖，现存栏肉鸽8000对，建有一个集粪棚，检查时未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
11	阳春市麦氏生猪养殖专业合作社	一般监管对象	2023-11-29 12:01:55	企业基本情况：阳春市麦氏生猪养殖专业合作社，地址位于阳春市圭岗镇小水村委会洒口村1号，统一社会信用代码：93441781334736747T，法定代表人：麦勇。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场存栏1500头生猪，配套建设有沼气池、储液池等粪污处理设施，养殖粪污、废水经处理后用于附近树林浇灌消纳，检查时暂未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
12	阳春市富基建材有限公司	一般监管对象	2023-10-25 15:02:02	企业基本情况：阳春市富基建材有限公司，地址位于阳春市陂面镇黑石岗，统一社会信用代码：91441781MA533R9065，法定代表人：陈晓东。 现场检查情况：现场检查时，该公司已经停产，未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

13	阳春市二粮河粉厂	一般监管对象	2023-11-28 15:42:30	企业基本情况：阳春市二粮河粉厂（阳春市二粮小妹食品有限公司），地址位于阳春市春城街道南门内街22号，统一社会信用代码：91441781MABXTHMR27，法定代表人：谢小妹。 现场检查情况：现场检查时，该企业没有生产，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
14	阳春市合水镇合益农场	一般监管对象	2023-11-22 16:40:33	企业基本情况：阳春市合水镇合益农场，地址位于阳春市合水镇高塘村委会油麻地鱼塘边，统一社会信用代码：92441781MA55DP5528，经营者：许耀权。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场存栏130生猪130头，配套建设有沼气池、储液池等粪污处理设施，养殖粪污、废水经处理后用于附近桑树浇灌消纳，检查时暂未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
15	阳春市陂面镇盛邦木材加工厂	一般监管对象	2023-10-25 11:45:01	企业基本情况：阳春市陂面镇盛邦木材加工厂，地址位于阳春市陂面镇三朗村委会坡心村东南方公路边，统一社会信用代码：91441781MA51MPGX7M，法定代表人：陈世聪。 现场检查情况：现场检查时，该厂已经停产，已拆除大部分生产设施，暂未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
16	阳春陈兰妃猪场	一般监管对象	2023-11-16 11:00:41	企业基本情况：阳春陈兰妃猪场，地址位于阳春市春城街道七星村委会离七星村委会2300米，经营者：陈兰妃。 现场检查情况：现场检查时，该猪场存栏生猪约40头，配套有沼气池、沼液池等粪污处理设施，暂未发现有养殖废水外排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
17	阳春市电力开发有限公司	一般监管对象	2023-11-28 15:45:18	企业基本情况：阳春市电力开发有限公司，地址位于阳春市春城街道城云路卓信新城商住楼1区C幢6号，统一社会信用代码：91441781618020759R，法定代表人：欧志强。 现场检查情况：该公司已注销营业执照，已停产关闭，检查时现场没有负责人在场。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
18	阳春市春城街道陈茂仁养殖场	一般监管对象	2023-11-24 10:27:50	企业基本情况：阳春市春城街道陈茂仁养殖场，地址位于阳春市春城街道扶民村委会陈屋村云凌塘，统一社会信用代码：441722196703080315，法定代表人：陈茂仁。 现场检查情况：企业基本情况：阳春市春城街道陈茂仁养殖场，地址位于阳春市春城街道扶民村委会陈屋村云凌塘，经营者：陈茂仁 现场检查情况：现场检查时，该养殖场存栏200生猪，配套建设有沼气池、储液池等粪污处理设施，检查时暂未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
19	阳春市合水镇黎扬杏养殖场	一般监管对象	2023-11-22 16:08:01	企业基本情况：阳春市振鑫养殖有限公司，地址位于阳春市合水镇潭震村委会田心村，统一社会信用代码：91441781MAD20GW93P，法定代表人：曾颖源。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场存栏生猪600头，配套建有沼气池、化粪池等粪污处理设施，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
20	罗建梯	一般监管对象	2023-11-27 10:57:07	企业基本情况：罗建梯，地址位于阳春市河口镇河东村委会石龙坑，统一社会信用代码：0，法定代表人：罗建梯。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场建有沼气池共约88立方米，集液池约100立方米，鱼塘共约40亩，现存栏肉猪26头、母猪9头。现场检查暂未发现有养殖废水外排迹象，我局执法人员督促该养殖场加强维护污染治理设施，养殖废水不得外排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

21	阳春市河口镇海盛养殖场	一般监管对象	2023-11-24 12:00:48	企业基本情况：阳春市河口镇海盛养殖场，地址位于阳春市河口镇石河村委会刘新屋村鬼坑岭（住所申报），统一社会信用代码：92441781MA54APK342，法定代表人：刘军海。 现场检查情况：现场检查时，现存栏约40头肉猪，配套建有沼气池4座共约200立方米，储液池1座约100立方米，养殖废水经沼气池处理后排去储液池，沼液用作山林施肥。经检查，暂未发现养殖废水外排的现象，我局执法人员要求该养殖场加强设施的日常维护和管理，确保养殖废水不外排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
22	中国石油天然气股份有限公司广东阳春绵登加油站	一般监管对象	2023-11-24 10:06:36	企业基本情况：中国石油天然气股份有限公司广东阳春绵登加油站，地址位于阳春市河西街道春州大道西，统一社会信用代码：91441781673058629F，法定代表人：程伟。 现场检查情况：现场检查时，该油站正在营业，未发现异常。我局执法人员要求该油站负责人加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
23	黄朋谟猪场	一般监管对象	2023-11-07 14:19:44	企业基本情况：黄朋谟猪场，地址位于阳春市八甲镇长塘村委会长塘冷坑，统一社会信用代码：44172219650224693X，法定代表人：黄朋谟猪。 现场检查情况：企业基本情况：黄朋谟猪场，地址位于阳春市八甲镇长塘村委会长塘冷坑，经营者：黄朋谟猪。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场目前约150头肉猪，建有4条猪舍约800平方米，建有沼气池1座约40立方米，沼液储存池1座约50立方米，养殖粪污经沼气池处理后排放沼液储存池。沼液用作鱼塘（约10亩）喂鱼。经现场检查发现，该养殖场治理设施不够完善，部分养殖粪污直接排下鱼塘。我局执法人员要求该养殖场完善相关治理设施，确保养殖粪污综合利用，养殖废水不外排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
24	阳春市家和养殖场	一般监管对象	2023-11-27 11:30:13	现场检查时，该养殖场2023年8月开始停养，现场无留守人员，暂未发现有养殖废水外排迹象。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
25	阳春市雅馨制衣厂	一般监管对象	2023-11-22 16:36:14	企业基本情况：阳春市雅馨制衣厂，地址位于阳春市岗美镇轮源村委会轮源小学对面，统一社会信用代码：92441781MA4XM9XLOA，法定代表人：庞宗仙。 现场检查情况：现场检查时，该厂正在生产，暂未发现异常。我局执法人员要求该厂负责人继续加强设施设备的日常维护和管理。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
26	阳春市马水镇李海养猪场	一般监管对象	2023-11-17 15:41:52	企业基本情况：阳春市马水镇李海养猪场，地址位于阳春市马水镇马兰村委会石角村大围水塘，统一社会信用代码：92441781MA4WBE6L1Y，法定代表人：李海。 现场检查情况：该养殖场目前存栏肉猪约400头，母猪约100头。配套建有沼气池约150立方米，储液池约200立方米，固液分离系统1套。养殖废水经固液分离系统、沼气池处理后排去储液池，沼液用作山林（约100亩）施肥。经现场检查，未发现异常，我局执法人员要求该养殖场负责人继续加强设施设备的日常维护，确保养殖废水不外排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
27	阳春市河口镇罗立想养殖场	一般监管对象	2023-11-29 11:57:47	该养殖场位于广东省阳春市河口镇河东村委会林冲鸡岬，现场检查时该养殖场已于2022年12月清栏停养。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

28	阳春市华宇五金塑料制品有限公司	一般监管对象	2023-11-29 17:26:58	企业基本情况：阳春市华宇五金塑料制品有限公司，地址位于阳春市岗美镇站港公路边，统一社会信用代码：914417817480372687，法定代表人：李运端。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，污染物治理设施正在运行，未发现异常。我局执法人员要求该公司负责人继续加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
29	阳春市三甲镇营记农业养殖场	一般监管对象	2023-11-07 15:46:53	企业基本情况：阳春市三甲镇营记农业养殖场，地址位于广东省阳江市阳春市三甲镇双和村委会塘边哑辽塘，统一社会信用代码：92441781MA53MRC92B，法定代表人：王娟英。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场目前存栏约250头肉猪，6头母猪。建有4栋猪舍约1000平方米，配套建有沼气池、沼液储存池，养殖废水经沼气池处理后排去沼液储存池储存，沼液用作胶林施肥和鱼塘消纳。经现场检查，未发现养殖废水外排。我局执法人员要求该养殖场加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行，养殖废水不外排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
30	阳春市崧峒春发砖厂	特殊监管对象	2023-11-07 16:42:11	企业基本情况：阳春市崧峒春发砖厂，地址位于阳春市春城崧峒罗运岗西侧，统一社会信用代码：92441781L4638716X5，法定代表人：李柱财。 现场检查情况：现场检查时，该厂已关闭，现场未发现有工作人员在场，未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
31	科立鑫（阳江）新能源有限公司	特殊监管对象	2023-11-14 12:19:45	企业基本情况：科立鑫（阳江）新能源有限公司，地址位于广东省阳江市阳春市马水镇锡山岭脚，统一社会信用代码：91441700774028875K，法定代表人：郑良明。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气治理设施正在运行，在线监控设施正在运行，未发现异常。我局执法人员要求该公司负责人继续加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	